

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

номер телефона доверия МЧС России- +7 (495) 400-99-99

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

номер телефона доверия Главного управления МЧС России по РСО-Алания - 8 (8672) 25-84-32

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

362045, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. 70-70-28, e-mail: und@15.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРИГОРОДНОМУ РАЙОНУ

363131, РСО-Алания, с. Октябрьское ул. Братьев Слановых, 2, тел. (8-867-38) 2-22-97, e-mail: ond_prigorod@15.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ 15230061000207640499

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №7 с. Чермен» Пригородного района РСО-Алания

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие и профилактическое)

Во исполнение п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и на основании распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору РСО-Алания полковника внутренней службы Джанаева П.К. №Р-195/4-2 от 22.12.2022 «О реализации Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год»

с " 21 " сентября 2023 г. 09 час. 00 мин.

по " 21 " сентября 2023 г. 17 час. 30 мин.

дознавателем ОНД и ПР по Пригородному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания старшим лейтенантом внутренней службы Жемчужниковой Дарьей Васильевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит

ВХОД No 75
«21» 09 2023 г.

(контрольное (надзорное) мероприятие и профилактическое мероприятие)

в ходе которого присутствовал(а) представитель профилактируемого (контролируемого) лица;
заведующая ДС №7 с. Чермен Погорова Замира Магомедовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметк а о выполн ении
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения (на момент обследования расчеты по определению категории по взрывопожарной опасности не представлены)	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	17.01.2024 г.	
2	Руководитель организаций не организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.17 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	17.01.2024 г.	

		Федерации»		
3	На дверях чердачных помещений, а также подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей не размещается информация о месте хранения ключей	п.18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	17.01.2024 г.	
4	На объекте защиты допускается хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов	п.16 (к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	17.01.2024 г.	
5	На объекте защиты не храниться документация, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений	п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	17.01.2024 г.	УСС
6	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери входов из	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных	17.01.2024 г.	

	групповых ячеек в коридор и двери в коридорах)	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;		
7	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации не определило порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	17.01.2024 г.	
8	Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	17.01.2024 г.	
9	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации не определило порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы не проводятся не реже 1 раза в год с внесением	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020	17.01.2024 г.	

	информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (акты на момент обследования не представлены) защиты			
10	Руководитель организации не обеспечивает своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (документы на момент проведения обследования не представлены)	п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	17.01.2024 г.	
11	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	17.01.2024 г.	
12	Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительного устройства не подвергнуты огнезащите (ч. 3,	ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	17.01.2024 г.	
13	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	(ч. 1, ст.88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	17.01.2024 г.	

	(в помещении кухни противопожарные двери установлены не везде)			
14	Люки с пределом огнестойкости не менее EI 30 из шахты подъемника в коридор не установлены	(ч. 16, ст.88, ч.2,ст.140 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	17.01.2024 г.	
15	Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, не обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами с учетом положений п.4.2.3 СП 1.13130.2020 (Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные зоны не допускается)	(п. 4.2.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	17.01.2024 г.	
16	На всех двупольных дверях на всех этажах устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен не установлены	(п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	17.01.2024 г.	
17	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры предусмотрены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. (п. 5.2.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	(п. 5.2.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	17.01.2024 г.	
18	На всех остекленных дверях на всех этажах, кроме противопожарных дверей, защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери не установлены	(п. 7.1.8 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	17.01.2024 г.	
19	Расстояние по путям эвакуации от одного из помещения с возможным пребыванием детей до лестничной клетки более 10 метров (помещение зала на втором этаже)	(п. 5.2.2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	17.01.2024 г.	
20	Светопропускающие элементы в	(п.5.2.7 СП 2.13130.2020	17.01.2024 г.	

	перегородках и стенах, отделяющие групповые ячейки от коридоров выполнены из негорючих материалов	«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»)		
21	Коридоры, соединяющие лестничные клетки на всех этажах, не разделены противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия выхода из каждой групповой ячейки в разные части коридора	. (п.6.7.13 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»)	17.01.2024 г.	
22	Размещаемые в здании детского сада, помещения производственного, складского назначения не все выделены противопожарными преградами	(п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	17.01.2024 г.	
23	На путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах маршей лестниц в лестничной клетке двухэтажной части детского сада между первым и вторым этажом в лестничной клетке	(ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	17.01.2024 г.	
24	Осуществлено устройство выхода из подвала в объем лестничной клетки	(п.4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	17.01.2024 г.	
25	Высота ограждений лестниц третьего типа менее 1,2 метра	(п.4.2 ГОСТ Р 53254—2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли.	17.01.2024 г.	

		Общие технические требования. Методы испытаний»)		
26	В помещении котельной автоматическая пожарная сигнализация не установлена	с учетом положений пункта 3.2 СП 4.13130.2013 (п.6.9.28 (в) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	17.01.2024 г.	
27	Подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию детского сада не обеспечен	(п.8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	17.01.2024 г.	
28	Противопожарное расстояние от котельной до здания детского сада менее 12 метров	с учетом положений пункта 4.4 СП 4.13130.2013 (фактическое расстояние менее 10 метров) (п.4.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	17.01.2024 г.	
29	Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов менее нормативной III (фактически навесы IV степени огнестойкости)	(п.6.7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	17.01.2024 г.	

		планировочным и конструктивным решениям»)		
30	Наружные площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания не имеют ограждения	(п. 7.1.8 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	17.01.2024 г.	
31	Промежуточные площадки в прямых маршах лестниц имеют длину менее 1 м.(фактическая длина 78 см.)	(п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	17.01.2024 г.	
32	При высоте лестниц более 45 см ограждения с поручнями не предусмотрены (лестницы перед входами в здание детского сада)	(п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	17.01.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

забедующий Богорова З.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по Пригородному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
старший лейтенант внутренней службы
Д.В. Жемчужникова

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

21.09.2023г.